



## «Пресс для пиццы»

### Паспорт

и

### руководство по эксплуатации

- Ф2ПЦЭ (для тортильи)
- Ф2ПЦЭ(300) (с бортом) *исполнение 01*
- Ф2ПЦЭ(200) (с бортом) *исполнение 02*
- Ф2ПЦЭ *исполнение 03*



# «Пресс для пиццы»

## Содержание РЭ:

1	Общие указания.....	2
2	Назначение изделия.....	2
3	Технические характеристики.....	3
4	Комплектность.....	3
5	Устройство и принцип работы.....	3
6	Установка.....	4
7	Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.....	5
8	Подготовка к работе.....	5
9	Порядок работы.....	6
10	Техническое обслуживание.....	7
11	Возможные неисправности и способы их устранения.....	8
12	Правила транспортировки и хранения.....	8
13	Гарантии изготовителя.....	8
14	Утилизация изделия.....	9
15	Свидетельство о приемке.....	10
16	Талон на гарантийное обслуживание .....	11
	Приложение 1. Схема электрическая принципиальная	13

## 1. Общие указания

- 1.1. Пресс работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В±10%, и предназначен для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 до +35°C, относительной влажности воздуха 80%.
- 1.2. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
- 1.3. При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
- 1.4. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, установка гарантийному ремонту не подлежит.

## 2. Назначение изделия

Пресс для пиццы Ф2ПЦЭ позволяет за несколько секунд получить основу для пиццы (краст) размером до 350\* мм из шарика теста.

Предприятие «Гриль – Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект оборудования, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

\*Диаметр краста может отличаться. См. технические характеристики.

### **3. Технические характеристики изделия**

Таблица 1 – Общие технические характеристики

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение</b>
1.	Номинальное напряжение электросети, В	220
2.	Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более	3,0
3.	Количество нагревателей, шт.	2
4.	Масса, кг, не более	55
5.	Габаритные размеры(длина x ширина x высота), мм, не более	380x610x890
6.	Диапазон температур, С°	0...200
7.	Регулировка зазора между рабочими поверхностями, мм	есть
8.	Регулировка параллельности нижней рабочей поверхности относительно верхней	есть

Таблица 2 – Технические характеристики для различных вариантов исполнений

<b>Наименование параметра \ Вариант пресса</b>	<b>Ф2ПЦЭ (для тортильи)</b>	<b>Ф2ПЦЭ(300) (с бортом)</b>	<b>Ф2ПЦЭ(200) (с бортом)</b>	<b>Ф2ПЦЭ</b>
Толщина готового изделия, мм	1...8	2...8	2...8	1...8
Диаметр рабочей поверхности, мм	350	300	200	350

### **4. Комплектность**

Комплект поставки пресса Ф2ПЦЭ приведен в таблице 3.

Таблица 3– Комплект поставки

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Пресс Ф2ПЦЭ.00.00.000	1
Паспорт	1
Сертификат соответствия	1

### **5. Устройство и принцип работы**

Принцип работы пресса основан на сжатии шарика теста между двумя круглыми нагревающимися поверхностями. Таким образом, получившаяся

лепешка во избежание последующего стягивания тут же подпекается нагревающимися поверхностями.

Пресс оснащен температурным контроллером с диапазоном регулировки температуры от 0 до 200°C. Спиралевидная форма нагревательного элемента и вставка из пищевого алюминия расположенного внутри формующей поверхности обеспечивает её равномерное нагревание.

На панели управления расположены:

- температурный контроллер;
- рукоятка выключателя электропитания;
- индикатор работы терморегулятора;
- индикатор наличия электропитания.

## 6. Установка

При установке пресса должны быть выполнены следующие условия:

- пресс устанавливается на горизонтальную огнеустойчивую поверхность;
- зазор между задней стенкой устройства и другими объектами должен составлять не менее 150 мм;
- пресс нельзя устанавливать там, где на него могут воздействовать жир, пар, высокие температуры и другие неблагоприятные условия;
- для удобства и безопасности данное устройство должно устанавливаться с учетом необходимости легкого доступа к средствам управления, а также на удобной и безопасной высоте.

Габаритные размеры, необходимые для правильной установки пресса на месте, представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Установка пресса на месте

## **7. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности**

1. Источником опасности в изделии является напряжение питающей электрической сети 220В, нагретые и движущиеся рабочие поверхности пресса.
2. Изделие по типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 51350 по классу защиты 1.
3. Установка розетки для включения пресса к электросети и проверку сопротивления заземления осуществляется аттестованным специалистом, допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.
4. **Запрещается:**
  - включать в сеть изделие при наличии видимых повреждений розетки, вилки, или соединительного шнура;
  - работать с прессом без заземления;
  - производить любые ремонтные работы, не отключив изделие от сети.
5. При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать его от электросети.
6. В случае возникновения в работе неисправности, связанной с появлением электрического треска, задымления и т.п. следует немедленно отключить изделие от электрической сети.
7. При возникновении пожара следует немедленно отключить изделие от электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную службу.
8. Срок службы изделия 5 лет, по истечении срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия.
9. Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий изделие, перед началом работы должен изучить данный документ.

## **8. Подготовка к работе.**

1. После доставки изделия к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией. В случае если обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.
2. При отсутствии повреждений упаковки распаковать изделие после выдержки его в условиях, указанных п.1.1 настоящего руководства не менее 4 часов.
3. После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства и производится внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
4. Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности».

5. Перед включением изделия в сеть убедитесь **в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления.**
6. *Переделка пресса категорически запрещается!*

## 9. Порядок работы.

1. Проведите визуальный осмотр пресса. Основные компоненты пресса представлены на рисунке 2.




Рисунок 2 – Основные компоненты пресса

2. Установите необходимое расстояние между рабочими поверхностями. При вращении рукоятки по часовой стрелке – зазор между рабочими поверхностями увеличивается. Величину зазора можно контролировать по шкале визуального контроля толщины краста, представленной на рисунке 2. Количество точек на шкале соответствует расстоянию между рабочими поверхностями в мм (1 точка ~ 1мм). Если в процессе работы толщина краста неудовлетворительна, откорректируйте настройку зазора рукояткой регулировки толщины краста.
3. Включите прибор поворотом ручки выключателя электропитания по часовой стрелке, в результате чего, должен загореться сигнальный индикатор электропитания.
4. Установите необходимую температуру рабочих поверхностей пресса, повернув ручку терморегулятора по часовой стрелке, в результате чего, должен загореться сигнальный индикатор работы терморегулятора.

5. По окончании работы прибор выключается поворотом ручки выключателя электропитания в нулевое положение, сигнальные индикаторы гаснут.

6. Если полученный краст имеет разную толщину, необходимо отрегулировать параллельность нижней рабочей поверхности относительно верхней. Для этого:

- опустите верхнюю рабочую поверхность;
- вращайте регулировочный винт против часовой стрелки до смыкания рабочих поверхностей (зазор между поверхностями равен 0);
- с помощью правого или левого колесика устраните имеющиеся просветы между рабочими поверхностями.

7. В процессе работы может возникнуть необходимость регулировки упора «нижней мёртвой точки». Наглядно данный механизм представлен на [рисунке 3](#). На необходимость такой регулировки указывает значительное усилие на рукоятке в начале хода при подъёме или недостаточно чёткая фиксация рукоятки в нижнем положении. Регулировка упора «нижней мёртвой точки» осуществляется следующим образом:

- отпустите контргайку 1 регулировочного винта;
- поверните регулировочный винт 2 на один - два оборота по часовой стрелке (если требуется уменьшить усилие при подъёме) или против часовой стрелки (если недостаточно чёткая фиксация рукоятки в нижнем положении);
- осуществите пробное прессование и в случае необходимости продолжите регулировку;
- после регулировки затяните контргайку.




Рисунок 3 – Механизм регулировки «нижней мёртвой точки»

## 10. Техническое обслуживание.

1. Соблюдая простые рекомендации, Вы добьетесь наиболее эффективной работы пресса, а это в итоге найдет отражение в качестве готовых блюд, безопасной и бесперебойной работы изделия.

2. Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключайте его от электросети.

3. Внешние части и поверхности очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо.

4. Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами, не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.
5. Запрещается мыть пресс струей воды.
6. Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III-IV разрядов имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

## **11.Возможные неисправности и способы их устранения.**

<b>Наименование неисправности</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Методы устранения</b>
Не происходит нагрев поверхностей	Перегорел один или два ТЭНа  Не работает регулятор температуры	Заменить неисправный ТЭН  Заменить.

## **12.Правила транспортировки и хранения.**

1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.
3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.
4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

## **13.Гарантии изготовителя.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.
2. Гарантийный срок хранения **6 месяцев** со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи.
3. В течении гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства:
  - данное обязательство включает в себя стоимость запасных частей и затраты на работу при условии пуска оборудования в эксплуатацию

квалифицированным персоналом с группой допуска не менее 3 группы и согласно «Правил устройства электроустановок».

- на нагревательные элементы(ТЭНЫ) гарантия 12 месяцев.

4. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

-не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

- повреждения изделия за счет удара или падения;

- подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте , а также отсутствия заземления изделия;

- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

- транспортировки изделия в неправильном положение с нарушением правил перевозки.

5. Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

6. Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия

- дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организацией и номер документа, по которому он был получен

- дата ввода в эксплуатацию

- описание внешнего проявления поломки

- какие узлы и детали сломались, износились, и т. Д.

7. К рекламации следует приложить:

- заполненный гарантийный талон

- акт о поломке.

8. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

9. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

10. В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

**Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.**

#### **14. Утилизация изделия.**

1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно, или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

код продукции

## Пресс для пиццы

### ПАСПОРТ

Ф2ПЦЭ \_\_\_\_\_ .00.00.000

#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ИЗДЕЛИИ

Пресс  
для пиццы Ф2ПЦЭ

№\_\_\_\_\_  
 заводской номер изделия

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

#### 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

**Мастер ОТК**

М.П.\_\_\_\_\_  
личная подпись

расшифровка подписи

## **Регистрационный талон**

Организация\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_

Руководитель\_\_\_\_\_

Контактный тел./факс где было приобретено оборудование:\_\_\_\_\_

### **КОРЕШОК ТАЛОНА**

На гарантийный ремонт пресса

Модели Ф2ПЦЭ\_\_\_\_\_

Талон изъят «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Механик\_\_\_\_\_  
(фамилия) \_\_\_\_\_ (подпись)

Россия. Г.Смоленск, ул.Шевченко 79

### **ТАЛОН**

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер\_\_\_\_\_ и модель Ф2ПЦЭ\_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Продан \_\_\_\_\_

(наименование торгующий организации)

Дата продажи «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Владелец и его адрес\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г. Механик \_\_\_\_\_


(Подпись)

Владелец \_\_\_\_\_

(Подпись)



**Схема электрическая принципиальная  
«Пресс для пиццы Ф2ПЦЭ\*»**



<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
x1	Евровилка угловая 16А	1
BK1	Температурный контроллер TOS-B4RK20 Датчик температуры TW-S(K)	комплект
EK1 EK2	ТЭН 192 А8.5/1.5 Т220	2
HL1 HL2	Сигнальный индикатор 43В 230vT120C	2
SA1	Пакетный переключатель EGJ 0-1 Т 150 16/250- 10/380-	1
KM	Магнитный пускатель КМН11210 220v 12a	1

\*Данная схема актуальна для всех исполнений пресса

